

List2

Prevod z motora na šnek 44:22 pri stúpaní 5mm na ot.			Maximálna frekvencia [kHz] pulzov z 6i25 pri krokoch / ot			
Otáčky za min.	Torzná sila N*m	Rýchlosť mm/min	25600 pulzov/otáčku	12800 pulzov/otáčku	10000 pulzov/otáčku	8000 pulzov/otáčku
25	4,7	62,50	10667	5333	4167	3333
50	4,8	125,00	21333	10667	8333	6667
100	4,9	250,00	42667	21333	16667	13333
150	4,8	375,00	64000	32000	25000	20000
200	4,7	500,00	85333	42667	33333	26667
275	4,2	687,50	117333	58667	45833	36667
300	3,8	750,00	128000	64000	50000	40000
350	3,2	875,00	149333	74667	58333	46667
400	2,7	1000,00	170667	85333	66667	53333
600	2,2	1500,00	256000	128000	100000	80000
800	1,7	2000,00	341333	170667	133333	106667
1000	1,4	2500,00	426667	213333	166667	133333
1200	1,2	3000,00	512000	256000	200000	160000

Prevod z motora na šnek 44:26 pri stúpaní 5mm na ot.			Maximálna frekvencia [kHz] pulzov z 6i25 pri krokoch / ot			
Otáčky za min.	Torzná sila N*m	Rýchlosť mm/min	25600 pulzov/otáčku	12800 pulzov/otáčku	10000 pulzov/otáčku	8000 pulzov/otáčku
25	6,2	73,86	10667	5333	4167	3333
50	6,5	147,73	21333	10667	8333	6667
100	6,4	295,45	42667	21333	16667	13333
150	6,3	443,18	64000	32000	25000	20000
200	6,1	590,91	85333	42667	33333	26667
300	5,5	886,36	128000	64000	50000	40000
350	5	1034,09	149333	74667	58333	46667
400	4,6	1181,82	170667	85333	66667	53333
600	3,5	1772,73	256000	128000	100000	80000
800	2,7	2363,64	341333	170667	133333	106667
1000	2	2954,55	426667	213333	166667	133333
1200	0,6	3545,45	512000	256000	200000	160000